



Management Service

CERTIFICAT

CERTIFICADO

СЕРТИФИКАТ

認證證書

CERTIFICATE

ZERTIFIKAT

ZERTIFIKAT

Das Unternehmen

Max Aicher Umwelt GmbH

Industriestr. 1, DE-86405 Meitingen

erfüllt am Standort

**Industriestr. 1, DE-86405 Meitingen
Berliner Straße 100, DE-06258 Schkopau**

die Anforderungen der Entsorgungsfachbetriebsverordnung (EfbV) vom 10.09.1996
für die genannten abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten
(Einzelheiten siehe Anlage mit insgesamt 14 Seiten und Prüfbericht).

Das Unternehmen ist zur Führung des folgenden Prüfzeichens berechtigt:



Entsorgungsfachbetrieb
gemäß §§ 56 und 57 KrWG

Lagern, Behandeln, Verwerten; Handeln und Makeln von Abfällen

Zertifikat-Registriernummer: **12 150 38150 TMS**

Datum des letzten Überwachungsaudits: **23.11.2016**.

Dieses Zertifikat ist gültig bis zum **23.05.2018**.

Das Überwachungsaudit ist spätestens bis zum **11.12.2017** durchzuführen.

München, 01.06.2017

Der Leiter/Beauftragte
Dipl.-Ing. Ulrich Wegner

Der / Die Sachverständige
Dr. rer. nat. Christian Huber

**Anlage 1 zum Zertifikat 12 150 38150 TMS / Geltungsbereich
Entsorgungsfachbetrieb gemäß §§ 56 und 57 KrWG**



Umweltgutachter

Firma: Max Aicher Umwelt GmbH
Industriestr. 1, DE-86405 Meitingen

Standort(e): Industriestr. 1, DE-86405 Meitingen

Entsorgernummer: I 772 W 1039

Beförderernummer: I 772 E 6012

AVV-Code	AVV-Bezeichnung	Tätigkeiten								Anmerkung
		S	BF	L	BH	V	BS	H	M	
1002 02	unverarbeitete Schlacke			X	X	X				

Erläuterung:

*gefährlicher Abfall

Abfallwirtschaftliche Tätigkeiten: **S** = Sammeln; **BF** = Befördern; **L** = Lagern; **BH** = Behandeln; **V** = Verwerten; **BS** = Beseitigen; **H** = Handeln; **M** = Makeln

Verwertungsverfahren / Beseitigungsverfahren: R4, R5

01.06.2017

TÜV SÜD Umweltgutachter GmbH • Ridlerstraße 65 • DE-80339 München
Telefon: +49 89 5008-4756, Fax: +49 89 5791-2192

Seite 1 von 1

Anlage 2 zum Zertifikat 12 150 38150 TMS / Geltungsbereich Entsorgungsbetrieb gemäß §§ 56 und 57 KrWG



Umweltgutachter

Firma: Max Aicher Umwelt GmbH
Industriestr. 1, DE-86405 Meitingen

Standort(e): Berliner Straße 100, DE-06258 Schkopau

Vermittlernummer: I172M0008

AVV-Code	AVV-Bezeichnung	Tätigkeiten								Anmerkung
		S	BF	L	BH	V	BS	H	M	
0103 06	Aufbereitungsrückstände mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 03 04 und 01 03 05 fallen							X	X	
0103 07*	andere, gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der physikalischen und chemischen Verarbeitung von metallhaltigen Bodenschätzen							X	X	
0103 08	staubende und pulverige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 03 07 fallen							X	X	
0103 09	Rotschlamm aus der Aluminiumoxidherstellung mit Ausnahme von Abfällen, die unter 01 03 10 fallen							X	X	
0104 07*	gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der physikalischen und chemischen Weiterverarbeitung von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen							X	X	
0104 08	Abfälle von Kies- und Gesteinsbruch mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen							X	X	
0104 09	Abfälle von Sand und Ton							X	X	
0104 10	staubende und pulverige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen							X	X	
0104 11	Abfälle aus der Verarbeitung von Kali- und Steinsalz mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen							X	X	
0105 05*	öhlhaltige Bohrschlämme und -abfälle							X	X	
0105 06*	Bohrschlämme und andere Bohrabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten							X	X	
0105 07	barythaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 05 05 und 01 05 06 fallen							X	X	
0105 08	chloridhaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 05 05 und 01 05 06 fallen							X	X	
0201 01	Schlämme von Wasch- und Reinigungsvorgängen							X	X	
0204 01	Rübenerde							X	X	
0204 02	nicht spezifikationsgerechter Calciumcarbonatschlamm							X	X	
0204 03	Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung							X	X	
0301 01	Rinden und Korkabfälle							X	X	
0301 04*	Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere, die gefährliche Stoffe enthalten							X	X	
0301 05	Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04 fallen							X	X	
0303 01	Rinden- und Holzabfälle							X	X	
0303 02	Sulfitschlämme (aus der Rückgewinnung von Kochlaugen)							X	X	
0303 05	De-inking-Schlämme aus dem Papierrecycling							X	X	

Erläuterung:

*gefährlicher Abfall

Abfallwirtschaftliche Tätigkeiten: S = Sammeln; BF = Befördern; L = Lagern; BH = Behandeln; V = Verwerten; BS = Beseitigen; H = Handeln; M = Makeln

Verwertungsverfahren / Beseitigungsverfahren:

01.06.2017

TÜV SÜD Umweltgutachter GmbH • Ridlerstraße 65 • DE-80339 München
Telefon: +49 89 5008-4756, Fax: +49 89 5791-2192

Seite 1 von 13

Anlage 2 zum Zertifikat 12 150 38150 TMS / Geltungsbereich Entsorgungsbetrieb gemäß §§ 56 und 57 KrWG

Firma: Max Aicher Umwelt GmbH
Industriestr. 1, DE-86405 Meitingen

Standort(e): Berliner Straße 100, DE-06258 Schkopau

Vermittlernummer: I172M0008



Umweltgutachter

AVV-Code	AVV-Bezeichnung	Tätigkeiten								Anmerkung
		S	BF	L	BH	V	BS	H	M	
0303 07	mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung von Papier- und Pappabfällen							X	X	
0303 09	Kalkschlammabfälle							X	X	
0303 10	Faserabfälle, Faser-, Füller- und Überzugsschlämme aus der mechanischen Abtrennung							X	X	
0303 11	Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 03 10 fallen							X	X	
0402 19*	Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten							X	X	
0402 20	Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 19 fallen							X	X	
0603 11*	feste Salze und Lösungen, die Cyanid enthalten							X	X	
0603 13*	feste Salze und Lösungen, die Schwermetalle enthalten							X	X	
0603 14	feste Salze und Lösungen mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 11 und 06 03 13 fallen							X	X	
0603 15*	Metalloxide, die Schwermetalle enthalten							X	X	
0603 16	Metalloxide mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 15 fallen							X	X	
0604 05*	Abfälle, die andere Schwermetalle enthalten							X	X	
0604 99	Metallhaltige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 fallen / Abfälle a. n. g.							X	X	
0605 02*	Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten							X	X	
0605 03	Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 05 02 fallen							X	X	
0606 02*	Abfälle, die gefährliche Sulfide enthalten							X	X	
0606 03	sulfidhaltige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 06 02 fallen							X	X	
0608 99	Abfälle aus HZVA von Silizium und Siliziumverbindungen / Abfälle a. n. g.							X	X	
0609 04	Reaktionsabfälle auf Kalziumbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 09 03 fallen							X	X	
0701 10*	andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien							X	X	
0702 01*	wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen							X	X	
0702 11*	Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten							X	X	
0705 09*	halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien							X	X	
0705 13*	feste Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten							X	X	

Erläuterung:

*gefährlicher Abfall

Abfallwirtschaftliche Tätigkeiten: S = Sammeln; BF = Befördern; L = Lagern; BH = Behandeln; V = Verwerten; BS = Beseitigen; H = Handeln; M = Makeln

Verwertungsverfahren / Beseitigungsverfahren:

01.06.2017

TÜV SÜD Umweltgutachter GmbH • Ridlerstraße 65 • DE-80339 München
Telefon: +49 89 5008-4756, Fax: +49 89 5791-2192

Seite 2 von 13

Anlage 2 zum Zertifikat 12 150 38150 TMS / Geltungsbereich Entsorgungsbetrieb gemäß §§ 56 und 57 KrWG



Umweltgutachter

Firma: Max Aicher Umwelt GmbH
Industriestr. 1, DE-86405 Meitingen

Standort(e): Berliner Straße 100, DE-06258 Schkopau

Vermittlernummer: I172M0008

AVV-Code	AVV-Bezeichnung	Tätigkeiten								Anmerkung
		S	BF	L	BH	V	BS	H	M	
0706 11*	Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten							X	X	
0706 12	Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 06 11 fallen							X	X	
0707 08*	andere Reaktions- und Destillationsrückstände							X	X	
0802 01	Abfälle von Beschichtungspulver							X	X	
1001 01	Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von Kesselstaub, der unter 10 01 04 fällt							X	X	
1001 02	Filterstäube aus Kohlefeuerung							X	X	
1001 03	Filterstäube aus Torffeuerung und Feuerung mit (unbehandeltem) Holz							X	X	
1001 04*	Filterstäube und Kesselstaub aus Ölfeuerung							X	X	
1001 05	Reaktionsabfälle auf Kalziumbasis aus der Rauchgasentschwefelung in fester Form							X	X	
1001 07	Reaktionsabfälle auf Kalziumbasis aus der Rauchgasentschwefelung in Form von Schlämmen							X	X	
1001 13*	Filterstäube aus emulgierten, als Brennstoffe verwendeten Kohlenwasserstoffen							X	X	
1001 14*	Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfallmitverbrennung, die gefährliche Stoffe enthalten							X	X	
1001 15	Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 14 fallen							X	X	
1001 16*	Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung, die gefährliche Stoffe enthalten							X	X	
1001 17	Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 16 fallen							X	X	
1001 18*	Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten							X	X	
1001 19	Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 05, 10 01 07 und 10 01 18 fallen							X	X	
1001 20*	Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten							X	X	
1001 21	Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 20 fallen							X	X	
1001 22*	wässrige Schlämme aus der Kesselreinigung, die gefährliche Stoffe enthalten							X	X	
1001 23	wässrige Schlämme aus der Kesselreinigung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 22 fallen							X	X	
1001 24	Sande aus der Wirbelschichtfeuerung							X	X	
1001 25	Abfälle aus der Lagerung und Vorbereitung von Brennstoffen für Kohlekraftwerke							X	X	

Erläuterung:

*gefährlicher Abfall

Abfallwirtschaftliche Tätigkeiten: S = Sammeln; BF = Befördern; L = Lagern; BH = Behandeln; V = Verwerten; BS = Beseitigen; H = Handeln; M = Makeln

Verwertungsverfahren / Beseitigungsverfahren:

01.06.2017

TÜV SÜD Umweltgutachter GmbH • Ridlerstraße 65 • DE-80339 München
Telefon: +49 89 5008-4756, Fax: +49 89 5791-2192

Seite 3 von 13

Anlage 2 zum Zertifikat 12 150 38150 TMS / Geltungsbereich Entsorgungsbetrieb gemäß §§ 56 und 57 KrWG

Firma: Max Aicher Umwelt GmbH
Industriestr. 1, DE-86405 Meitingen

Standort(e): Berliner Straße 100, DE-06258 Schkopau

Vermittlernummer: I172M0008



Umweltgutachter

AVV-Code	AVV-Bezeichnung	Tätigkeiten								Anmerkung
		S	BF	L	BH	V	BS	H	M	
1002 01	Abfälle aus der Verarbeitung von Schlacke							X	X	
1002 02	unverarbeitete Schlacke							X	X	
1002 07*	feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten							X	X	
1002 08	feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 02 07 fallen							X	X	
1002 10	Walzzunder							X	X	
1002 13*	Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten							X	X	
1002 14	Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 02 13 fallen							X	X	
1002 15	andere Schlämme und Filterkuchen							X	X	
1003 04*	Schlacken aus der Erstschnmelze							X	X	
1003 05	Aluminiumoxidabfälle							X	X	
1003 08*	Salzschlacken aus der Zweitschnmelze							X	X	
1003 09*	schwarze Krätzen aus der Zweitschnmelze							X	X	
1003 19*	Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält							X	X	
1003 20	Filterstaub mit Ausnahme von Filterstaub, der unter 10 03 19 fällt							X	X	
1003 21*	andere Teilchen und Staub (einschließlich Kugelmühlenstaub), die gefährliche Stoffe enthalten							X	X	
1003 22	andere Teilchen und Staub (einschließlich Kugelmühlenstaub) mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 21 fallen							X	X	
1003 23*	feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten							X	X	
1003 24	feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 23 fallen							X	X	
1003 30	Abfälle aus der Behandlung von Salzschlacken und schwarzen Krätzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 29 fallen							X	X	
1003 99	Abfälle aus der thermischen Aluminium-Metallurgie / Abfälle a. n. g.							X	X	
1004 01*	Schlacken (Erst- und Zweitschnmelze)							X	X	
1004 02*	Krätzen und Abschaum (Erst- und Zweitschnmelze)							X	X	
1004 04*	Filterstaub							X	X	

Erläuterung:

*gefährlicher Abfall

Abfallwirtschaftliche Tätigkeiten: S = Sammeln; BF = Befördern; L = Lagern; BH = Behandeln; V = Verwerten; BS = Beseitigen; H = Handeln; M = Makeln

Verwertungsverfahren / Beseitigungsverfahren:

01.06.2017

TÜV SÜD Umweltgutachter GmbH • Ridlerstraße 65 • DE-80339 München
Telefon: +49 89 5008-4756, Fax: +49 89 5791-2192

Seite 4 von 13

Anlage 2 zum Zertifikat 12 150 38150 TMS / Geltungsbereich Entsorgungsbetrieb gemäß §§ 56 und 57 KrWG



Umweltgutachter

Firma: Max Aicher Umwelt GmbH
Industriestr. 1, DE-86405 Meitingen

Standort(e): Berliner Straße 100, DE-06258 Schkopau

Vermittlernummer: I172M0008

AVV-Code	AVV-Bezeichnung	Tätigkeiten								Anmerkung
		S	BF	L	BH	V	BS	H	M	
1004 05*	andere Teilchen und Staub							X	X	
1005 01	Schlacken (Erst- und Zweitschmelze)							X	X	
1005 03*	Filterstaub							X	X	
1005 04	andere Teilchen und Staub							X	X	
1005 05*	feste Abfälle aus der Abgasbehandlung							X	X	
1005 06*	Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung							X	X	
1006 01	Schlacken (Erst- und Zweitschmelze)							X	X	
1006 02	Krätzen und Abschaum (Erst- und Zweitschmelze)							X	X	
1006 03*	Filterstaub							X	X	
1007 01	Schlacken (Erst- und Zweitschmelze)							X	X	
1008 04	Teilchen und Staub							X	X	
1008 08*	Salzschlacken (Erst- und Zweitschmelze)							X	X	
1008 09	andere Schlacken							X	X	
1008 11	Krätzen und Abschaum mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 08 10 fallen							X	X	
1008 15*	Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält							X	X	
1008 16	Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 08 15 fällt							X	X	
1008 17*	Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten							X	X	
1008 18	Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 08 17 fallen							X	X	
1009 03	Ofenschlacke							X	X	
1009 05*	gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande vor dem Gießen							X	X	
1009 06	Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 05 fallen							X	X	
1009 07*	gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande nach dem Gießen							X	X	
1009 08	Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 07 fallen							X	X	
1009 09*	Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält							X	X	

Erläuterung:

*gefährlicher Abfall

Abfallwirtschaftliche Tätigkeiten: S = Sammeln; BF = Befördern; L = Lagern; BH = Behandeln; V = Verwerten; BS = Beseitigen; H = Handeln; M = Makeln

Verwertungsverfahren / Beseitigungsverfahren:

01.06.2017

TÜV SÜD Umweltgutachter GmbH • Ridlerstraße 65 • DE-80339 München
Telefon: +49 89 5008-4756, Fax: +49 89 5791-2192

Seite 5 von 13

Anlage 2 zum Zertifikat 12 150 38150 TMS / Geltungsbereich Entsorgungsbetrieb gemäß §§ 56 und 57 KrWG

Firma: Max Aicher Umwelt GmbH
Industriestr. 1, DE-86405 Meitingen

Standort(e): Berliner Straße 100, DE-06258 Schkopau

Vermittlernummer: I172M0008



Umweltgutachter

AVV-Code	AVV-Bezeichnung	Tätigkeiten								Anmerkung
		S	BF	L	BH	V	BS	H	M	
1009 10	Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 09 09 fällt							X	X	
1009 11*	andere Teilchen, die gefährliche Stoffe enthalten							X	X	
1010 03	Ofenschlacke							X	X	
1010 05*	gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande vor dem Gießen							X	X	
1010 06	Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 05 fallen							X	X	
1010 07*	gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande nach dem Gießen							X	X	
1010 08	Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 07 fallen							X	X	
1010 09*	Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält							X	X	
1010 10	Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 10 09 fällt							X	X	
1011 05	Teilchen und Staub							X	X	
1011 09*	Gemengeabfall mit gefährlichen Stoffen vor dem Schmelzen							X	X	
1011 10	Gemengeabfall vor dem Schmelzen mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 11 09 fällt							X	X	
1011 11*	Glasabfall in kleinen Teilchen und Glasstaub, die Schwermetalle enthalten (z.B. aus Kathodenstrahlröhren)							X	X	
1011 12	Glasabfall mit Ausnahme desjenigen, das unter 10 11 11 fällt							X	X	
1011 13*	Glaspolier- und Glasschleifschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten							X	X	
1011 14	Glaspolier- und Glasschleifschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 13 fallen							X	X	
1011 15*	feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten							X	X	
1011 16	feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 15 fallen							X	X	
1011 17*	Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten							X	X	
1011 18	Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 17 fallen							X	X	
1011 19*	feste Abfälle aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten							X	X	
1011 20	feste Abfälle aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 19 fallen							X	X	
1012 01	Rohmischungen vor dem Brennen							X	X	
1012 03	Teilchen und Staub							X	X	

Erläuterung:

*gefährlicher Abfall

Abfallwirtschaftliche Tätigkeiten: S = Sammeln; BF = Befördern; L = Lagern; BH = Behandeln; V = Verwerten; BS = Beseitigen; H = Handeln; M = Makeln

Verwertungsverfahren / Beseitigungsverfahren:

01.06.2017

TÜV SÜD Umweltgutachter GmbH • Ridlerstraße 65 • DE-80339 München
Telefon: +49 89 5008-4756, Fax: +49 89 5791-2192

Seite 6 von 13

Anlage 2 zum Zertifikat 12 150 38150 TMS / Geltungsbereich Entsorgungsbetrieb gemäß §§ 56 und 57 KrWG



Umweltgutachter

Firma: Max Aicher Umwelt GmbH
Industriestr. 1, DE-86405 Meitingen

Standort(e): Berliner Straße 100, DE-06258 Schkopau

Vermittlernummer: I172M0008

AVV-Code	AVV-Bezeichnung	Tätigkeiten								Anmerkung
		S	BF	L	BH	V	BS	H	M	
1012 05	Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung							X	X	
1012 06	verworfenen Formen							X	X	
1012 08	Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Steinzeug (nach dem Brennen)							X	X	
1012 09*	feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten							X	X	
1012 10	feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 12 09 fallen							X	X	
1013 01	Abfälle von Rohgemenge vor dem Brennen							X	X	
1013 04	Abfälle aus der Kalzinierung und Hydratisierung von Branntkalk							X	X	
1013 06	Teilchen und Staub (außer 10 13 12 und 10 13 13)							X	X	
1013 07	Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung							X	X	
1013 11	Abfälle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe auf Zementbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 09 und 10 13 10 fallen							X	X	
1013 12*	feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten							X	X	
1013 13	feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 12 fallen							X	X	
1013 14	Betonabfälle und Betonschlämme							X	X	
1014 01*	quecksilberhaltige Abfälle aus der Gasreinigung							X	X	
1101 08*	Phosphatierschlämme							X	X	
1101 09*	Schlämme und Filterkuchen, die gefährliche Stoffe enthalten							X	X	
1101 10	Schlämme und Filterkuchen mit Ausnahme derjenigen, die unter 11 01 09 fallen							X	X	
1102 03	Abfälle aus der Herstellung von Anoden für wässrige elektrolytische Prozesse							X	X	
1102 07*	andere Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten							X	X	
1201 01	Eisenfeil- und -drehspäne							X	X	
1201 02	Eisenstaub und -teilchen							X	X	
1201 03	NE-Metallfeil- und -drehspäne							X	X	
1201 04	NE-Metallstaub und -teilchen							X	X	

Erläuterung:

*gefährlicher Abfall

Abfallwirtschaftliche Tätigkeiten: S = Sammeln; BF = Befördern; L = Lagern; BH = Behandeln; V = Verwerten; BS = Beseitigen; H = Handeln; M = Makeln

Verwertungsverfahren / Beseitigungsverfahren:

01.06.2017

TÜV SÜD Umweltgutachter GmbH • Ridlerstraße 65 • DE-80339 München
Telefon: +49 89 5008-4756, Fax: +49 89 5791-2192

Seite 7 von 13

Anlage 2 zum Zertifikat 12 150 38150 TMS / Geltungsbereich Entsorgungsbetrieb gemäß §§ 56 und 57 KrWG

Firma: Max Aicher Umwelt GmbH
Industriestr. 1, DE-86405 Meitingen

Standort(e): Berliner Straße 100, DE-06258 Schkopau

Vermittlernummer: I172M0008



Umweltgutachter

AVV-Code	AVV-Bezeichnung	Tätigkeiten								Anmerkung
		S	BF	L	BH	V	BS	H	M	
1201 05	Kunststoffspäne und -drehspäne							X	X	
1201 14*	Bearbeitungsschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten							X	X	
1201 15	Bearbeitungsschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 14 fallen							X	X	
1201 16*	Strahlmittelabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten							X	X	
1201 17	Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16 fallen							X	X	
1201 21	gebrauchte Hon- und Schleifmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 20 fallen							X	X	
1501 10*	Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind							X	X	
1605 07*	gebrauchte anorganische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten							X	X	
1608 01	gebrauchte Katalysatoren, die Gold, Silber, Rhenium, Rhodium, Palladium, Iridium oder Platin enthalten (außer 16 08 07)							X	X	
1608 02*	gebrauchte Katalysatoren, die gefährliche Übergangsmetalle oder deren Verbindungen enthalten							X	X	
1608 03	gebrauchte Katalysatoren, die Übergangsmetalle oder deren Verbindungen enthalten, a. n. g.							X	X	
1608 04	gebrauchte Katalysatoren von Crackprozessen (außer 16 08 07)							X	X	
1608 05*	gebrauchte Katalysatoren, die Phosphorsäure enthalten							X	X	
1608 07*	gebrauchte Katalysatoren, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind							X	X	
1610 02	wässrige flüssige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 10 01 fallen							X	X	
1611 01*	Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf Kohlenstoffbasis aus metallurgischen Prozessen, die gefährliche Stoffe enthalten							X	X	
1611 02	Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf Kohlenstoffbasis aus metallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 01 fallen							X	X	
1611 03*	andere Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen Prozessen, die gefährliche Stoffe enthalten							X	X	
1611 04	andere Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 03 fallen							X	X	
1611 05*	Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Prozessen, die gefährliche Stoffe enthalten							X	X	

Erläuterung:

*gefährlicher Abfall

Abfallwirtschaftliche Tätigkeiten: S = Sammeln; BF = Befördern; L = Lagern; BH = Behandeln; V = Verwerten; BS = Beseitigen; H = Handeln; M = Makeln

Verwertungsverfahren / Beseitigungsverfahren:

01.06.2017

TÜV SÜD Umweltgutachter GmbH • Ridlerstraße 65 • DE-80339 München
Telefon: +49 89 5008-4756, Fax: +49 89 5791-2192

Seite 8 von 13

Anlage 2 zum Zertifikat 12 150 38150 TMS / Geltungsbereich Entsorgungsbetrieb gemäß §§ 56 und 57 KrWG

Firma: Max Aicher Umwelt GmbH
Industriestr. 1, DE-86405 Meitingen

Standort(e): Berliner Straße 100, DE-06258 Schkopau

Vermittlernummer: I172M0008



Umweltgutachter

AVV-Code	AVV-Bezeichnung	Tätigkeiten								Anmerkung
		S	BF	L	BH	V	BS	H	M	
1611 06	Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 05 fallen							X	X	
1701 01	Beton							X	X	
1701 02	Ziegel							X	X	
1701 03	Fliesen und Keramik							X	X	
1701 06*	Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten							X	X	
1701 07	Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen							X	X	
1702 01	Holz							X	X	
1702 02	Glas							X	X	
1702 03	Kunststoff							X	X	
1702 04*	Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind							X	X	
1703 02	Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen							X	X	
1705 03*	Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten							X	X	
1705 04	Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen							X	X	
1705 05*	Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält							X	X	
1705 06	Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt							X	X	
1705 07*	Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält							X	X	
1705 08	Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt							X	X	
1706 01*	Dämmmaterial, das Asbest enthält							X	X	
1706 03*	anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe enthält							X	X	
1706 04	Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt							X	X	
1706 05*	asbesthaltige Baustoffe							X	X	
1708 01*	Baustoffe auf Gipsbasis, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind							X	X	
1708 02	Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen							X	X	

Erläuterung:

*gefährlicher Abfall

Abfallwirtschaftliche Tätigkeiten: S = Sammeln; BF = Befördern; L = Lagern; BH = Behandeln; V = Verwerten; BS = Beseitigen; H = Handeln; M = Makeln

Verwertungsverfahren / Beseitigungsverfahren:

01.06.2017

TÜV SÜD Umweltgutachter GmbH • Ridlerstraße 65 • DE-80339 München
Telefon: +49 89 5008-4756, Fax: +49 89 5791-2192

Seite 9 von 13

Anlage 2 zum Zertifikat 12 150 38150 TMS / Geltungsbereich Entsorgungsbetrieb gemäß §§ 56 und 57 KrWG



Umweltgutachter

Firma: Max Aicher Umwelt GmbH
Industriestr. 1, DE-86405 Meitingen

Standort(e): Berliner Straße 100, DE-06258 Schkopau

Vermittlernummer: I172M0008

AVV-Code	AVV-Bezeichnung	Tätigkeiten								Anmerkung
		S	BF	L	BH	V	BS	H	M	
1709 03*	sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischte Abfälle), die gefährliche Stoffe enthalten							X	X	
1709 04	gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen							X	X	
1901 02	Eisenteile, aus der Rost- und Kesselasche entfernt							X	X	
1901 05*	Filterkuchen aus der Abgasbehandlung							X	X	
1901 06*	wässrige flüssige Abfälle aus der Abgasbehandlung und andere wässrige flüssige Abfälle							X	X	
1901 07*	feste Abfälle aus der Abgasbehandlung							X	X	
1901 10*	gebrauchte Aktivkohle aus der Abgasbehandlung							X	X	
1901 11*	Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken, die gefährliche Stoffe enthalten							X	X	
1901 12	Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 11 fallen							X	X	
1901 13*	Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält							X	X	
1901 14	Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, die unter 19 01 13 fällt							X	X	
1901 15*	Kesselstaub, der gefährliche Stoffe enthält							X	X	
1901 16	Kesselstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 19 01 15 fällt							X	X	
1901 17*	Pyrolyseabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten							X	X	
1901 18	Pyrolyseabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 17 fallen							X	X	
1901 19	Sande aus der Wirbelschichtfeuerung							X	X	
1901 99	Abfälle aus der Verbrennung oder Pyrolyse von Abfällen / Abfälle a. n. g.							X	X	
1902 03	vorgemischte Abfälle, die ausschließlich aus nichtgefährlichen Abfällen bestehen							X	X	
1902 04*	vorgemischte Abfälle, die wenigstens einen gefährlichen Abfall enthalten							X	X	
1902 05*	Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung, die gefährliche Stoffe enthalten							X	X	
1902 06	Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 02 05 fallen							X	X	
1902 11*	sonstige Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten							X	X	
1902 99	Abfälle aus der physikalisch-chemischen Behandlung von Abfällen (einschließlich Dechromatisierung, Cyanidentfernung, Neutralisation) / Abfälle a. n. g.							X	X	

Erläuterung:

*gefährlicher Abfall

Abfallwirtschaftliche Tätigkeiten: S = Sammeln; BF = Befördern; L = Lagern; BH = Behandeln; V = Verwerten; BS = Beseitigen; H = Handeln; M = Makeln

Verwertungsverfahren / Beseitigungsverfahren:

01.06.2017

TÜV SÜD Umweltgutachter GmbH • Ridlerstraße 65 • DE-80339 München
Telefon: +49 89 5008-4756, Fax: +49 89 5791-2192

Seite 10 von 13

Anlage 2 zum Zertifikat 12 150 38150 TMS / Geltungsbereich Entsorgungsbetrieb gemäß §§ 56 und 57 KrWG

Firma: Max Aicher Umwelt GmbH
Industriestr. 1, DE-86405 Meitingen

Standort(e): Berliner Straße 100, DE-06258 Schkopau

Vermittlernummer: I172M0008



Umweltgutachter

AVV-Code	AVV-Bezeichnung	Tätigkeiten								Anmerkung
		S	BF	L	BH	V	BS	H	M	
1903 04*	als gefährlich eingestufte teilweise stabilisierte Abfälle, mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 08 fallen							X	X	
1903 05	stabilisierte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 04 fallen							X	X	
1903 06*	als gefährlich eingestufte verfestigte Abfälle							X	X	
1903 07	verfestigte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 06 fallen							X	X	
1904 01	verglaste Abfälle							X	X	
1904 02*	Filterstaub und andere Abfälle aus der Abgasbehandlung							X	X	
1904 03*	nicht verglaste Festphase							X	X	
1905 01	nicht kompostierte Fraktion von Siedlungs- und ähnlichen Abfällen							X	X	
1905 02	nicht kompostierte Fraktion von tierischen und pflanzlichen Abfällen							X	X	
1905 03	nicht spezifikationsgerechter Kompost							X	X	
1907 02*	Deponiesickerwasser, das gefährliche Stoffe enthält							X	X	
1907 03	Deponiesickerwasser mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 07 02 fällt							X	X	
1908 01	Sieb- und Rechenrückstände							X	X	
1908 02	Sandfangrückstände							X	X	
1908 05	Schlämme aus der Behandlung von kommunalem Abwasser							X	X	
1908 08*	schwermetallhaltige Abfälle aus Membransystemen							X	X	
1908 11*	Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem Abwasser, die gefährliche Stoffe enthalten							X	X	
1908 12	Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem Abwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 11 fallen							X	X	
1908 13*	Schlämme aus einer anderen Behandlung von industriellem Abwasser, die gefährliche Stoffe enthalten							X	X	
1908 14	Schlämme aus einer anderen Behandlung von industriellem Abwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 13 fallen							X	X	
1909 02	Schlämme aus der Wasserklärung							X	X	
1909 04	gebrauchte Aktivkohle							X	X	
1910 01	Eisen und Stahlabfälle							X	X	

Erläuterung:

*gefährlicher Abfall

Abfallwirtschaftliche Tätigkeiten: S = Sammeln; BF = Befördern; L = Lagern; BH = Behandeln; V = Verwerten; BS = Beseitigen; H = Handeln; M = Makeln

Verwertungsverfahren / Beseitigungsverfahren:

01.06.2017

TÜV SÜD Umweltgutachter GmbH • Ridlerstraße 65 • DE-80339 München
Telefon: +49 89 5008-4756, Fax: +49 89 5791-2192

Seite 11 von 13

Anlage 2 zum Zertifikat 12 150 38150 TMS / Geltungsbereich Entsorgungsbetrieb gemäß §§ 56 und 57 KrWG



Umweltgutachter

Firma: Max Aicher Umwelt GmbH
Industriestr. 1, DE-86405 Meitingen

Standort(e): Berliner Straße 100, DE-06258 Schkopau

Vermittlernummer: I172M0008

AVV-Code	AVV-Bezeichnung	Tätigkeiten								Anmerkung
		S	BF	L	BH	V	BS	H	M	
1910 02	NE-Metall-Abfälle							X	X	
1910 03*	Schredderleichtfraktionen und Staub, die gefährliche Stoffe enthalten							X	X	
1910 04	Schredderleichtfraktionen und Staub mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 10 03 fallen							X	X	
1912 02	Eisenmetalle							X	X	
1912 03	Nichteisenmetalle							X	X	
1912 04	Kunststoff und Gummi							X	X	
1912 05	Glas							X	X	
1912 06*	Holz, das gefährliche Stoffe enthält							X	X	
1912 07	Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt							X	X	
1912 09	Mineralien (z. B. Sand, Steine)							X	X	
1912 10	brennbare Abfälle (Brennstoffe aus Abfällen)							X	X	
1912 11*	sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen, die gefährliche Stoffe enthalten							X	X	
1912 12	sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen							X	X	
1913 01*	feste Abfälle aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten							X	X	
1913 02	feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 01 fallen							X	X	
1913 03*	Schlämme aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten							X	X	
1913 04	Schlämme aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 03 fallen							X	X	
2001 01	Papier und Pappe							X	X	
2001 02	Glas							X	X	
2001 37*	Holz, das gefährliche Stoffe enthält							X	X	
2001 38	Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt							X	X	
2001 39	Kunststoffe							X	X	
2001 40	Metalle							X	X	

Erläuterung:

*gefährlicher Abfall

Abfallwirtschaftliche Tätigkeiten: **S** = Sammeln; **BF** = Befördern; **L** = Lagern; **BH** = Behandeln; **V** = Verwerten; **BS** = Beseitigen; **H** = Handeln; **M** = Makeln

Verwertungsverfahren / Beseitigungsverfahren:

01.06.2017

TÜV SÜD Umweltgutachter GmbH • Ridlerstraße 65 • DE-80339 München
Telefon: +49 89 5008-4756, Fax: +49 89 5791-2192

Seite 12 von 13

**Anlage 2 zum Zertifikat 12 150 38150 TMS / Geltungsbereich
Entsorgungsfachbetrieb gemäß §§ 56 und 57 KrWG**



Umweltgutachter

Firma: Max Aicher Umwelt GmbH
Industriestr. 1, DE-86405 Meitingen

Standort(e): Berliner Straße 100, DE-06258 Schkopau

Vermittlernummer: I172M0008

AVV-Code	AVV-Bezeichnung	Tätigkeiten								Anmerkung
		S	BF	L	BH	V	BS	H	M	
2002 02	Boden und Steine							X	X	
2002 03	andere nicht biologisch abbaubare Abfälle							X	X	
2003 03	Straßenkehricht							X	X	
2003 06	Abfälle aus der Kanalreinigung							X	X	

Erläuterung:

*gefährlicher Abfall

Abfallwirtschaftliche Tätigkeiten: **S** = Sammeln; **BF** = Befördern; **L** = Lagern; **BH** = Behandeln; **V** = Verwerten; **BS** = Beseitigen; **H** = Handeln; **M** = Makeln

Verwertungsverfahren / Beseitigungsverfahren:

01.06.2017

TÜV SÜD Umweltgutachter GmbH • Ridlerstraße 65 • DE-80339 München
Telefon: +49 89 5008-4756, Fax: +49 89 5791-2192

Seite 13 von 13